

به نام خدا

دستور مصرف رزین اپوکسی U1030 (مخصوص کار با چوب)

نحوه مصرف مواد ارسالی:

نسبت وزنی اختلاط اپوکسی (جزء A) به هاردنر (جزء B) به 2 به 1 می باشد (وزن جزء A باید 2 برابر وزن جزء B باشد) بهتر است جهت اختلاط به مدت 3-4 دقیقه بخوبی با سرعت 60 دور در دقیقه مخلوط گردد تا مخلوط به خوبی یکدست و شفاف شود.

- دمای محیط کار را 25 درجه سانتیگراد نگه دارید.

- در روزهایی که رطوبت هوا زیاد است و هوا بارانی است اقدام به اعمال نکنید.

- نکات حباب گیری را به درستی رعایت کنید. (مقاله روی سایت اپوکسی کار)

- حداکثر ارتفاع هر لایه یک سانتیمتر باشد. لایه بعدی بعد از 24 ساعت اعمال شود.

- بعد از 7 روز از ریختن آخرین لایه میتوانید کار را از قالب خارج کنید، ساب بزنید، برش دهید و یا خراپی کنید. (زودتر از 7 روز انجام نشود چون رزین باید به نهایت استحکام برسد، آموزشهای سایت را حتماً بخوانید.)

- بهترین دما برای نگهداری رزین و هاردنر 25 درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید و رطوبت است.

- مدت زمان نگهداری در صورت پلمب بودن تا 9 ماه و اگر ظروف باز شده باشند حداکثر تا 1 ماه استفاده شود.

- لطفاً در توزین دقیق با ترازوی دیجیتال دقت کافی صورت گیرد تا در نتیجه نهایی مشکلی پیش نیاید.

- خواهشمند است در صورت نیاز به مشاوره و یا راهنمایی با کارشناسان اپوکسی کار تماس حاصل نمایید.

با احترام

تیم پشتیبانی اپوکسی کار

Epoxykar.com